

AW-3872

O	00 AL	01 AFD	01 UJB	02 UWB	03 UNE	04 UAF	05 AFV
Z							
K							
RÜ		20. JAN. 2022				WV	
amt						Frist	
lfd. Bearb.Nr.	250	Vermerk:			AZ:		

untere Wasserbehörde
Umwelt- und Naturschutzamt

Erfurt, 26.10.2021
31.54 sch-02-AVV-3872

Protokoll zur Gewässerschau der unteren Wasserbehörde in Verbindung mit der Verbandsschau des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme

Gewässer: Schmale Gera
Tag: 12.10.2021
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: ca. 13:00 Uhr

1. Umfang der Schau

Schmale Gera in Erfurt von der Brücke "Am Roten Berg" bis zur Brücke an der
Gemeindegrenze Erfurt/Nöda in der Nödaer Straße in Nöda

2. Feststellungen und Anordnungen

2.1.

Betriebsgelände der Forbo-Eurocol Deutschland GmbH
Wasserbausteine an der Brücke müssen neu verlegt werden, Planungsunterlagen zum
Neubau der Brücke sind zu prüfen.
(beidseitig in Höhe Flurstück 123/6, Flur 63, Gem. Erfurt-Nord
weitere Bearbeitung: uWB

2.2.

Im Bereich des Betriebsgeländes ist die Mahd der Schmalen Gera erforderlich.
Beseitigung einer Weide aus dem Abflussprofil und Schwemmgutbeseitigung
(ab Brücke bis zum Absturz).
weitere Bearbeitung: GUV

2.3.

Linksseitig befindet sich ein Stromkabel an der Ufermauer
(gegenüber Betriebsgelände Forbo-Eurocol Deutschland GmbH)
Flur 2, Flurstück 154/20, Gem. Gispersleben-Viti
weitere Bearbeitung: uWB

2.4.

In Höhe des Flurstücks 2/5, Flur 63, Gem. Erfurt-Nord, befindet sich ein Baumstamm
im Gewässer
weitere Bearbeitung: GUV

2.5.

In Höhe des Flurstück 14/3, Flur 2, Gem. Gispersleben-Viti, wurde ein Stuhl am Gewässer
abgelagert (Bergung durch GUV, Entsorgung durch Stadt Erfurt).
weitere Bearbeitung: GUV und Stadt Erfurt

2.6.

Weiter nördlich ist eine Wurzel aus dem Abflussprofil zu beseitigen.
weitere Bearbeitung: GUV

2.7.

Schwemmgutbeseitigung am Betriebsgelände Thüringen Recycling
Flur 1, Flurstück 50/4, Gem. Gispersleben-Viti
weitere Bearbeitung: GUV

2.8.

Auf Flurstück 44/2, Flur 1, Gem. Gispersleben-Viti, wurden Öltanks (1000 l)
abgelagert.
weitere Bearbeitung: uWB

2.9.

Im Gewässerflurstück 50/5, Flur 1, Gem. Gispersleben-Viti, befindet sich ein
Sohlabsturz (Steine wurden zum Anstau des Wasserspiegels aufgeschichtet).
Hier sind die Steine zu beseitigen bzw. in das Unterwasser zu bringen.
weitere Bearbeitung: GUV

2.10.

In Höhe des Flurstücks 180/39, Flur 1, Flurstück 180/39 wird Wasser mit Pumpe
entnommen.
weitere Bearbeitung: uWB

2.11.

Prüfung, ob Wasserrecht zur Betreibung des Pumpenhäuschens vorliegt.
(Flur 13, Flurstück 1291, Gem. Mittelhausen)
weitere Bearbeitung: uWB

2.12.

Flur 2, Flurstück 49, Gem. Mittelhausen
Prüfung der Entwässerung, Anbringen einer Rückschlagklappe
weitere Bearbeitung: uWB

2.13.

In Höhe Kleine Gasse 18 bis zur Brücke Friedrich-Neumeyer-Straße muss in Teilbereichen
das rechte Ufer gemäht werden, da das Abflussprofil eingeeengt wird.
weitere Bearbeitung: GUV

2.14.

Problematik Herstellung der Ufermauer am Flurstück 128/1, Flur 1, Gem. Mittelhausen.
uWB ist u.a. über Ortsteilbürgermeister informiert
weitere Bearbeitung: uWB

2.15.

Problematik Herstellung der Ufermauer hauptsächlich am Flurstück 134/4, Flur 1,
Gem. Mittelhausen.
weitere Bearbeitung: uWB

2.16.

Verkehrsraumfreischnitt am "Meßstieg"
weitere Bearbeitung: Stadt Erfurt, Garten- und Friedhofsamt

2.17.

Am Flurstück 177/17, Flur 1, Gem. Mittelhausen, wächst eine Korkenzieherweide im Abflussprofil

weitere Bearbeitung: Ortsteilbürgermeister mit Grundstückseigentümer

2.18.

Defekte Ufermauer am Grundstück der Universal Agrar GmbH
Gem. Mittelhausen, Flur 1, Flurstück 230/1

weitere Bearbeitung: uWB

2.19.

Einengung des Abflussprofils durch Kopfweide
Gem. Mittelhausen, Flur 1, in Höhe Flurstück 228

weitere Bearbeitung: GUV

2.20.

Der Baumbestand entlang der Schmalen Gera von der August-Röbling-Straße 2 bis zur Brücke "An der Schmalen Gera" ist in einem schlechten Zustand. Die umgestürzten Bäume müssen entfernt und die Kopfweiden wieder auf Kopf geschnitten werden.

Generell müssen die Grundstückseigentümer entlang der Schmalen Gera aufgefordert werden, die Verkehrssicherheit der Gehölze herzustellen.

Hauptsächlich betrifft das die Stadt Erfurt.

weitere Bearbeitung: uWB, uNB, Garten- und Friedhofsamt

2.21.

Die Problematik der Abflussquerschnittseinengung durch den Flutenden Hahnenfuß in der Ortslage Mittelhausen ist in diesem Jahr nicht so massiv aufgetreten, muss aber weiter beobachtet und bei Bedarf beseitigt werden.

weitere Bearbeitung: GUV

2.22.

Der Bereich der Schmalen Gera von der Untermühle in Mittelhausen bis nach Nöda wurde nicht begangen, da in diesem Bereich in den letzten Jahren eine intensive Gehölzpflege durch die ehemalige Abteilung Gewässerunterhaltung des Garten- und Friedhofsamtes durchgeführt wurde. Eventuell vorhandene Abflusshindernisse werden im Rahmen der im Gewässerunterhaltungsplan festgelegten vierteljährlichen Beseitigung von Ablagerungen und Schwemmgut beseitigt.



gez. Schaffer
Sachbearbeiter
untere Wasserbehörde



gez. Leiteritz
Abteilungsleiter
untere Wasserbehörde



gez. Lummitsch
Amtsleiter
Umwelt- und Naturschutzamt



gez. Albrecht
Schaubeauftragte
des GUV Gera/Gramme



gez. Heinemann
Geschäftsführerin
GUV Gera/Gramme

Gewässerschau Schmale Gera – 12.10.2021

Punkt 2.1.



Punkt 2.1.



Punkt 2.2.




Punkt 2.3.



Punkt 2.3.



Punkt 2.9.



Punkt 2.11.



Punkt 2.13.



Punkt 2.13.



Punkt 2.13.



Punkt 2.13.



Punkt 2.20.



Punkt 2.20.



Punkt 2.20.



Punkt 2.20.

