



erhaltungswürdiger Heckenbestand unabhängig vom Baukonzept gemäß Baugutachten

erhaltungswürdiger Baumbestand unabhängig vom Baukonzept gemäß Baugutachten

Baumfällung

Baumfällung abgestorbener Bäume/ Bestandsbäume mit abhängig eingestuftem Vitalitätsverlauf im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Übersicht Erhaltungsfähigkeit und Erhaltungswürdigkeit der betroffenen Bestandsbäume

Nr.	Baumart	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltungsfähigkeit		StU (cm)	Kronendurchmesser (m)	Schutzzustand soll		h. KB		Vitalitätsentwicklung	
			ist-Z.	nach BV			+ 1,50m	4x StU	ist		vor Baubeginn	nach Bauvorhaben
1	Sorbus aria	0+	Stufe 2	Stufe 1/2	115	6	4,5	4,6	-100	2,5	2,5	3
2	Carpinus betulus	++	Stufe 4	Stufe 3/4	120	7	4,5	4,8	-19	1,5	2	
3	Carpinus betulus	++	Stufe 4	Stufe 3/4	137	6	4,5	5,5	-23	1,5	2	
4	Acer campestre	++	Stufe 4	Stufe 3/4	76	6	4,5	3	-21	1,5	2	
5	Acer campestre	++	Stufe 4	Stufe 3/4	74	6	4,5	3	-16	1,5	2	
6	Acer campestre	++	Stufe 4	Stufe 3/4	70	6	4,5	2,8	-17	1,5	2	
7	Acer campestre	++	Stufe 4	Stufe 3/4	60	5	4	2,4	-14	1,5	2	
8	Acer campestre	++	Stufe 4	Stufe 3/4	54	5	4	2,2	-12	1,5	2	
9	Acer campestre	++	Stufe 4	Stufe 3/4	65	6	4,5	2,6	-16	1,5	2	
10	Acer campestre	++	Stufe 4	Stufe 3/4	67	6	4,5	2,7	-18	1,5	2	
11	Acer campestre	++	Stufe 4	Stufe 3/4	74	6	4,5	3	-18	1,5	2	
12	Fehlstelle	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Acer campestre	0	Stufe 2	Stufe 1/2	31	3	3	1,2	-7	2	2	
14	Acer platanoides	0	Stufe 2	Stufe 1/2	X	7	5	XXX	-33	2/2,5	2,5	
15	Alnus incana	0+	Stufe 3	n.g.	134	7	5	5,4	-33	(3)	n.g.	
16	Acer pseudoplatanus	0+	Stufe 2	Stufe 1/2	90	5	4	3,6	-19	2/2,5	2,5	
17	Acer campestre	(+)	Stufe 4	entfällt	50	3	2	n.g.	1,5	2		
18	Acer campestre	(0+)	Stufe 3	entfällt	59	4	3,5	2,4	n.g.	2/2,5	4	
19	Carpinus betulus	(0+)	Stufe 3	entfällt	47	3	3	1,9	n.g.	2/2,5	4	
20	Picea omorika	--	Stufe 1	Stufe 1	44	2	2,5	1,8	-14	3/4	4	
21	Picea omorika	-	Stufe 1	Stufe 1	64	3	3	2,6	-12	2,5/3	4	
22	Carpinus betulus	(0+)	Stufe 3	entfällt	38	3	3	1,5	n.g.	2,5	4	
23	Prunus avium	+	Stufe 3	Stufe 3	125	9	6	5	-43	2	2	
24	Acer campestre	(+)	Stufe 4	entfällt	67	4	3,5	2,7	n.g.	1,5	4	
25	Acer campestre	+	Stufe 3	entfällt	52	3	3	2,1	n.g.	2	Prüfung im BV	
26	Carpinus betulus	+	Stufe 3	entfällt	37	3	3	1,5	n.g.	2	Prüfung im BV	
27	Acer campestre	+	Stufe 3	Stufe 3	56	4	3,5	2,2	-11	2	2	
28	Acer campestre	+	Stufe 3	Stufe 3	73	5	4	3	-17	1,5/2	2	
29	Sorbus aria	++	Stufe 4	Stufe 3/4	69	3,5	3,25	2,8	-14	1,5	2	
30	Sorbus aria	++	Stufe 4	Stufe 3/4	83	4	3,5	3,3	-19	1,5	2	
31	Sorbus aria	++	Stufe 4	Stufe 3/4	95	4	3,5	3,8	-23	1,5	2	
32	Sorbus aria	++	Stufe 4	Stufe 3/4	84	4	3,5	3,4	-68	1,5	2	
33	Sorbus aria	0+	Stufe 4	Stufe 3/4	91	4	3,5	3,7	-100	1,5	2	
34	Sorbus aria	0+	Stufe 4	Stufe 3/4	73	3	3	3	-95	1,5	2	
35	Sorbus aria	+	Stufe 4	Stufe 3/4	38	2	2,5	1,5	-98	2	2	
36	Sorbus aria	0+	Stufe 4	Stufe 3/4	107	4	3,5	4,3	-95	1,5	2	

Betrachtung im unbelebten Zustand/ beginnenden Ausrieb

nach DIN 18920

RAS-LP 4

Legende

Erhaltungswürdigkeit

++ hohe Erhaltungswürdigkeit

+ mittlere Erhaltungswürdigkeit

0 niedrige Erhaltungswürdigkeit

- keine Erhaltungswürdigkeit

Erhaltungsfähigkeit

X/ X1= mehrstämmig / Krone durch Schnittmaßnahmen nicht wertbar

Stufe 1 (0-5 Jahre)

Stufe 2 (5-10 Jahre)

Stufe 3 (10-15 Jahre)

Stufe 4 (ab 15 Jahre)

h. KB

n.g. = nicht gegeben

ist-Z= Ist Zustand

BV= Bauvorhaben

h. KB= halbseltiger Kronenbereich

Vorhabenbezogener Bebauungsplan JOV734

"Altonaer Höfe"

Bestands-/ Konfliktplan

in Bezug auf den V + E- Plan

Anlage zur Stellungnahme zum Erhaltungspotenzial des Baumbestandes
Schlachthofstraße 80 -Erfurt

Erfurt

LANDESHAUPTSTADT
THÜRINGEN
Stadtverwaltung

Maßstab 1 : 500

Datum: 29.03.2022

Planausschnitt unmaßstäblich

Nachdruck oder Verfielvtgung verboten