

Anlage 4a

Luftbilder



Luftbild vor der Sanierung



Luftbild April 2018

Anlage 4b

Fotodokumentation vor der Sanierung



Ecke Juri-Gagarin- Ring / Hopfengasse



Juri-Gagarin-Ring 14, 10



Hopfengasse 1, 1a, 2, 2a / Blickrichtung Juri-Gagarin-Ring



Hopfengasse 5, 6



Hopfengasse 9, Kartäuserstraße 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 und 72



Kartäuserstraße 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 und 72



Kartäuserstraße 2, 2a, 3



Hopfengasse 4 und 5, Kartäuserkloster



Kartäuserkloster



Kartäuserstraße, Blick Richtung Kartäuserkloster



Kartäuserstraße 19, 20, Blickrichtung Puschkinstraße



Kartäuserstraße 19, 20, Blickrichtung Puschkinstraße



Kartäuserstraße 16, 18a, 19, 20, Blickrichtung Juri-Gagarin-Ring



Kreuzung Puschkinstraße / Kartäuserstraße (Brache)



Kartäuserstraße 11, 12, 12a, 12b, 14, 15, 16



Kartäuserstraße 11

Anlage 4c

Fotodokumentation nach der Sanierung



Juri-Gagarin-Ring 10, 8, 6, 4 und 2



Juri-Gagarin-Ring, 14, 10, 8, 6, 4



Hopfengasse 1a, 1, 2, 3, ..., Blickrichtung Kartäuserstraße



Hopfengasse 3, 4, 5, 6, 6a, Blickrichtung Kartäuserstraße



Blick in die Hopfengasse; Standpunkt Kartäuserstraße



Hopfengasse 6a, Kartäuserstraße 65, 66, 67, ... – Blickrichtung Juri-Gagarin-Ring



Kartäuserstraße 2, 2a, 8, 9



Kartäuserstraße 2, 2a, 3, 8, Blickrichtung Kartäuserkloster



Kartäuserstraße 4, 5, 6, 13 (ehemaliges Kartäuserkloster)



Kartäuserstraße 16, 13a, 17, 17a, 17b, 18, 18a



Kartäuserstraße 16, 15, 14, ..., Blickrichtung Juri-Gagarin-Ring



Kartäuserstraße 18a, 19, 20, Blickrichtung Puschkinstraße



Kartäuserstraße 20, 19, 18a, ..., Blickrichtung Juri-Gagarin-Ring



Kreuzung Puschkinstraße / Kartäuserstraße (ehemalige Brache)



Kartäuserstraße 11, 12, 12a, ...



Kartäuserstraße 11

Anlage 4d

Fotodokumentation der angrenzenden Maßnahmen



Energetische Sanierung Grundschule 25





Sanierung der Puschkinstraße

